






## راهنمای نمادهای شستشوی خانگی عمومی و خشکشویی


مخفف	نماد مراقبت	متن دستورالعمل های مراقبت	مفهوم و منظور نماد و دستورالعمل های مراقبت
MW_Norm		ماشین لباسشویی، معمولی	امکان شستشوی لباس با بالاترین دمای ممکن، و با موادشوینده یا صابون، و با سرعت و متلاطم، و ماشین لباسشویی برای این منظور طراحی شده.
MW30C		ماشین لباسشویی، آب سرد	دمای آب اولیه نباید بیش از ۳۰ درجه سانتی گراد یا ۶۵ تا ۸۵ درجه فارنهایت باشد.
MW40C		ماشین لباسشویی، آب ولرم	دمای آب اولیه نباید بیش از ۴۰ درجه سانتی گراد یا ۱۰۵ درجه فارنهایت باشد.
MW50C		ماشین لباسشویی، آب گرم	دمای آب اولیه نباید بیش از ۵۰ درجه سانتی گراد یا ۱۲۰ درجه فارنهایت باشد.
MW60C		ماشین لباسشویی، آب داغ	دمای آب اولیه نباید بیش از ۶۰ درجه سانتی گراد یا ۱۴۰ درجه فارنهایت باشد.
MW70C		ماشین لباسشویی، آب داغ	دمای آب اولیه نباید بیش از ۷۰ درجه سانتی گراد یا ۱۶۰ درجه فارنهایت باشد.
MW95C		ماشین لباسشویی، آب جوش	دمای آب اولیه نباید بیش از ۹۵ درجه سانتی گراد یا ۲۰۰ درجه فارنهایت باشد.
MW_Pres		ماشین لباسشویی، فشار ثابت	امکان شستشوی لباس با ماشین در حالت حفظ فشار ثابت با آرام شدن یا آبکشی قبل از کاهش چرخش.
MW_Gentl		ماشین لباسشویی، ظریف یا ملایم	امکان شستشوی لباس با ماشین در حالت تلاطم ملایم و با کاهش زمان برای موارد ظریف.
Hndw		شستن با دست	شستشوی لباس با آب و مواد شوینده یا صابون، ملایم با دست.
W_DoNot		نشستن	هر نوع شستشو برای لباس مناسب نیست. بطور معمول دستورالعمل های خشکشویی انجام شود.
B_Any		سفیدکننده نیاز	می توان با هر نوع سفیدکننده تجاری در دسترس شستشو انجام گیرد.
B_NonChl		سفیدکننده فاقدکلر هنگام نیاز	در شستشو فقط از سفیدکننده فاقدکلر و محافظ پارچه های رنگی استفاده شود. سفیدکننده پایه کلر استفاده نشود.
B_DoNot_S		عدم استفاده سفیدکننده	از سفیدکننده استفاده نشود. لباس رنگ ثابت نیست یا ساختاری ندارد که قابریه تحمل سفیدکننده باشد.



مخفف	نماد مراقبت	متن دستورالعمل های مراقبت	مفهوم ومنظور نماد و دستورالعمل های مراقبت
TD_Nor		چرخش خشک کن، معمولی	امکان استفاده عادی از ماشین خشک کن در حالت تنظیم بالاترین حرارت ممکن.
TD_Nor_L		چرخش خشک کن، معمولی، حرارت کم	امکان استفاده عادی از ماشین خشک کن با دور زیاد در حالت تنظیم حرارت پایین.
TD_Nor_M		چرخش خشک کن، معمولی، حرارت متوسط	امکان استفاده عادی از ماشین خشک کن با دور زیاد در حالت تنظیم حرارت متوسط.
TD_Nor_H		چرخش خشک کن، معمولی، حرارت زیاد	امکان استفاده عادی از ماشین خشک کن در حالت تنظیم حرارت زیاد.
TD_NoHet		چرخش خشک کن، معمولی، بی حرارت	امکان استفاده عادی از ماشین خشک کن در حالت تنظیم بدون حرارت، یا فقط هوا.
TD_PP		چرخش خشک کن، فشار ثابت	امکان استفاده عادی از ماشین خشک کن در حالت تنظیم فشار ثابت
TD_Gen_L		چرخش خشک کن، ملایم	امکان استفاده عادی از ماشین خشک کن در حالت تنظیم فشار ملایم
TD_DoNot		عدم استفاده خشک کن	از ماشین خشک کن استفاده نشود. در عوض معمولاً نمادی دیگر جهت خشک کردن می آید.
Dr_DoNot		عدم استفاده خشک کن	از ماشین خشک کن استفاده نشود. در عوض معمولاً نمادی دیگر جهت خشک کردن می آید
Dry_Line		رخت (بند) آویز	لباس را جهت خشک کردن از رخت (بند) آویز آویزان کنید، در فضای باز یا داخل منزل.
Dr_Drip		رخت (بند) آویز، لباس خیس	لباس را جهت خشک کردن از رخت (بند) آویز آویزان کنید، در فضای باز یا داخل منزل، بدون صاف و مرتب کردن بادست.
Dr_Flat		خشک کردن افقی	لباس جهت خشک شدن بصورت افقی پهن شود.
Dr_Shade		خشک کردن در سایه	معمولاً لباس از رخت آویز یا چوب لباس آویزان شده. و در سایه خشک شود.
Wr_DoNot		نچلاندن	لباس چلانده نشود.



مخفف	نماد مراقبت	متن دستورالعمل های مراقبت	مفهوم و منظور نماد و دستورالعمل های مراقبت
Ir_Tall		اطو، هر دمایی، بخار یا خشک	امکان اطو کشی عادی در صورت نیاز با هر دما همراه و یا بدون بخار.
Ir_Tall_L		اطو، حرارت کم	امکان اطو کشی عادی، بخار یا خشک، فقط در حرارت کم ۱۱۰ درجه سانتی گراد، ۲۳۰ درجه فارنهایت.
Ir_Tall_M		اطو، حرارت متوسط	امکان اطو کشی عادی، بخار یا خشک، در حرارت متوسط ۱۵۰ درجه سانتی گراد، ۳۰۰ درجه فارنهایت.
Ir_Tall_H		اطو، حرارت زیاد	امکان اطو کشی عادی، بخار یا خشک، در حرارت زیاد ۲۰۰ درجه سانتی گراد، ۳۹۰ درجه فارنهایت.
Ir_NoStm		عدم استفاده بخار اطو	اطو بخار باعث آسیب لباس می شود، اما امکان اطو خشک معمولی در دمای مشخص شده می باشد.
Ir_DoNot		عدم استفاده اطو	از اطو جهت صاف کردن و تکمیل لباس استفاده نشود.



مخفف	نماد خشکشویی	متن خشکشویی	مکان خشکشویی، هر نوع حلال، هر سیکل و رطوبتی، هر دمایی.
DC_Circle		خشکشویی	امکان خشکشویی، هر نوع حلال، هر سیکل و رطوبتی، هر دمایی.
DC_A		خشکشویی، هر نوع حلال	امکان خشکشویی، هر نوع حلال. معمولاً محدودیتها در برنامه های دیگر خشکشویی وجود دارد.
DC_F		خشکشویی، فقط حلال پایه نفت	امکان خشکشویی، فقط استفاده از حلال پایه نفت. معمولاً محدودیتهای دیگر وجود دارد.
DC_P		خشکشویی، هر نوع حلال بجز تری کلراتیلن	امکان خشکشویی با هر نوع حلال بجز تری کلراتیلن.
DC_S_Cyc		خشکشویی، چرخه پایین	امکان خشکشویی با محدودیت حلال P, A یا F
DC_RMois		خشکشویی، رطوبت پایین	امکان خشکشویی با محدودیت حلال P, A یا F
DC_LHet		خشکشویی، حرارت پایین	امکان خشکشویی با محدودیت حلال P, A یا F
DC_NSt		خشکشویی، بدون بخار	امکان خشکشویی با محدودیت حلال P, A یا F
DC_DoNot		عدم خشکشویی	خشکشویی تجاری برای لباس مناسب نیست.